



KOLDER 4 SZ



Instrukcja montażu Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T
1	1	580	390	38
2	1	1020	390	38
3	1	1020	390	38
4	1	504	150	16
5	1	990	544	4
6	4	500	239	16
7	4	350	160	16
8	4	447	142	16
9	4	350	160	16
10	4	462	357	4

CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING



ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG

UWAGA! WAŻNE!
KOLKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU

W KRAWĘDŹ ELEMENTU
11.0 mm



UWAGA!
ATTENTION!



Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel

