



BREGI ŁAWA DUŻA



Instrukcja montażu Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T
1	1	1200	600	22
2	2	1154	282	16
3	1	420	600	22
4	1	420	600	22
5	1	1554	420	16
6	2	282	202	16

CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING


ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA! WAŻNE!

KOŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDŹ ELEMENTU



UWAGA!
ATTENTION!

8.0X35 D	A	B	X
27	28	28	28



Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel

