



BREGI R 45





Instrukcja montażu
Assembly instructions




	4.0X25	8.0X35				3.5X16				L-350	
V	2	G	D	A	B	H	X	F	S	R	1

CAUTION
STICKING PINS HOW TO DRAWING
ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA! WAŻNE!
KOLKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU
11.0 mm
UWAGA!
ATTENTION!



Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel



No.	Stc.	L	W	T
1	1	450	400	22
2	1	406	377	22
3	1	2000	400	22
4	1	2000	400	22
5	1	406	377	16
6	4	406	370	16
7	1	406	60	16
8	1	1954	434	3
9	1	401	200	16
10	1	360	130	16
11	1	360	130	16
12	1	349	112	16
13	1	358	364	3

