

















UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1.Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2.Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

- 1.Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
- 2.Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
- 3.Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- 4.Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	
										
x 10	x 5	x 18	x 10	x 36	x 7	x 14		x 2	x 5	
										
x 16	x 18	x 1		x 22	x 7	x 60			x 10	x 1
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z

A diagram of a rectangular box with two screws. The screw on the left is labeled '15' and the screw on the right is labeled '14'. Both screws are shown with their heads and threads.

A diagram showing a vertical column. Two horizontal arrows, one pointing right from the left and one pointing left from the right, are applied to the column at the same height, representing a shear force.

j

The figure consists of two circular insets. The left inset shows three items: a screw labeled 'k', a nail labeled 'n', and a hammer. The right inset shows a wall with a horizontal line and two vertical lines. A screw is shown being driven into the wall, with a label 'c' pointing to the screw head. A dashed arrow points from the left inset to the right inset.

A line drawing of a claw hammer with its head positioned over a nail. The nail is partially inserted into a wooden surface, which is represented by a simple line drawing of a board. The hammer's head is shown from the side, with the claw and the flat face visible. The nail has a flat head and a pointed tip. The wooden surface is shown as a vertical board with a horizontal line indicating the grain.

Możliwość regulacji wysokości szuflady dodatkowym wkretem.

x2

90°


3

J

90°

e

b



UWAGA !
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 1: łączymy elementy C, D2 dodajemy kolejno B, A, D1.
KROK 2: przybijamy plecy HDF (K)
KROK 3: obsadzamy szuflady i drzwi.

