












KOLDER NADST-RTV


8.0X30  D	 A	 B	 X	 Y	3.5x16  H	 F	 Q	 S	 U
8	7	7	7	2	4	2	2	1	1



CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING


ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG

UWAGA! WAŻNE!
KOLKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU



UWAGA!
ATTENTION!

Instrukcja montażu Assembly instructions



No.	Stc.	L	W	T
1	1	1500	330	22
2	1	1455	80	16
3	1	330	120	22
4	1	314	120	22
5	1	330	508	22

